



大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm


TVカメラ調査状況



大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm

TVカメラ調査状況



大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm

TVカメラ調査状況

大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm

TVカメラ調査状況



大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm

J1 浸入水A

距離 2.33m



大口徑TVカメラ調査状況

ヒューム管 φ800mm

J1 浸入水A

距離 2.33m



事業等組合流通センター 矢巾町
調査

路線No.120 上流ヨリ

MHNo.120-3~121-1

φ200mm ヒューム管



距離 24.35m

J12~J13


取付管左 管口 管内

木根 B 浸入水 B

直視



側枝 左上



側枝 左下

事業等組合流通センター 矢巾町
調査

路線No.120 上流ヨリ

MHNo.120-3~121-1

φ200mm ヒューム管

距離 24.35m

J12~J13

取付管左 管口 管内

木根 B 浸入水 B

作業状況



側枝 右上



側枝 右下

